


落雪・つらら・すがもれの軒先対策



すがもれの原因は殆どが軒先部分の凍結が原因です。